


ООО «КраМЗ-Авто»

УТВЕРЖДАЮ
Директор


(подпись) Крутицкий А. В.
(фамилия, инициалы)
« ____ » _____ 2023 г.

**Акт
технического состояния транспортного средства**

№ КФ-009 от « 07 » Июня 2023 г.

1. Марка, модель (тип) ТС

МТЗ 80.1

2. Наименование

Трактор

3. Инвентарный №

КРАС1001958

4. Регистрационный №

СНЯТ С РЕИСТАРЦИОННОГО УЧЕТА

5. ПСМ №

ВУ ИС 002906

6. Идентификационный № (VIN)

Y4R800Z01K1102831

7. Год выпуска

2019

8. Двигатель:

Д-243S2

№ 072040

тип ДИЗЕЛЬНЫЙ

рабочий объем 4750 СМ. КУБ

мощность 60 Л.С.

9. Шасси №

ОТСУТСТВУЕТ

10. Кузов №, цвет

СИНИЙ

11. Пробег, км. / наработка, м.ч.

15100 МОТО. ЧАС

12. Физический износ, %

70%

13. Моральный износ*

ВЫСОКИЙ

14. Стоимость (данные бухучета), руб.

Первоначальная / восстановительная 1 153 583,33 руб.

Остаточная 48065, 99 руб.

15. Дата ввода в эксплуатацию

03.02.2020 г.

16. Нормативный срок службы, лет
(мес.)

58 мес.

17. Фактический срок службы, лет
(мес.)

40 мес.

18. Дата вывода из эксплуатации

01.03.2023 г.

19. Причина вывода из
эксплуатации**

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМОВ

20. Место нахождения (№ склада)

КФ ООО «КраМЗ-Авто» г. Красноярск ул. Пограничников
37 А

* Наличие морального износа: низкий 0-35%, средний 35-70%, высокий 70-100%

** Согласно ПБУ 6/01 (консервация, прекращение использования вследствие морального или физического износа и т.д.)

21. Прочая документация

ПСМ

22. Обременение и ограничение прав

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

СОБСТВЕННОСТЬ

23. Состоит на учете (ГАИ, Гостехнадзор, Горгостехнадзор)

СНЯТ С УЧЕТА В ГОСТЕХНАДЗОРЕ

24. Техническое состояние

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии ТС, наличии не устраненных дефектов при осмотре):

Повышенный расход масла, требуется капитальный ремонт ДВС, имеются повреждения пластиковых крыльев, отсутствует ось сцепного устройства, трещина стекол правой фары, нет переднего буксировочного устройства замена / ремонт, имеются сколы на корпусе оси сцепного устройства, деформация правой двери кабины.

ЗИП Отсутствует. Износ Автошин 90% - требуется замена автошин, АКБ требует зарядки.

26. Заключение комиссии:

Реализация

Председатель
комиссии***:

Руководитель КФ ООО «КраМЗ-Авто»

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

В.В. Трусов

Члены комиссии:

Менеджер ГЭ КФ ООО «КраМЗ-Авто»

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

А.А. Кошелев

Нач. колонны КФ ООО «КраМЗ-Авто»

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

А.В. Байбаков

Зам. директора по ЗР ООО «КраМЗ-Авто»

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

С.В. Белик

Начальник ПТО ООО «КраМЗ-Авто»

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Ю.В. Митин

Исполнитель: П.А. Рожнов 47-37

(фамилия, инициалы; № тел.)

(подпись)

Примечания: