

АКТ
технического состояния транспортного средства

Автоколонна № 1 участок ИД, ИГЭС

02.03.2024 г.

Комиссия, в составе:

Председатель комиссии: зам. директора по производству - главный инженер А.В. Макаров

Члены комиссии: Начальник ПТО Черкашин И.Н.
Начальник ООП Алямкина И.И.
Начальник а/к № 1 Чмелев К.Б.
Начальник уч. ИД, ИГЭС Антоненко Н.Н.
Механик участка ИГЭС а/к № 1 Грудинин Н.В.

провела осмотр транспортного средства:

1	Паспорт транспортного средства (серия, номер, кем и когда выдан)	Паспорт транспортного средства 38 КС 335595 от 05.05.2004г. 1 отд. МРЭО г. Иркутск
2	VIN	JTDBE38K900260267
3	Марка, модель ТС	Тойота Камри
4	Год выпуска	2003
5	№ кузова	JTDBE38K900260267
6	№ шасси (рамы)	ОТСУТСТВУЕТ
7	Цвет	Серебристый
8	Гос.номер	У 012 ИР 38
9	Рабочий объем двигателя, куб.см.	2400
10	Тип двигателя	Бензиновый
11	Модель, № двигателя	2AZ FE 1289801
12	Пробег общий за весь срок службы	722 000 км. Замены одометра не производилось.
13	Идентификационный номер	ИЭТ73144
14	Остаточная стоимость, руб. без НДС	23 951,93 руб.
15	Наименование и дата и последнего проведённого ТО или ремонта	20.10.2023г. ТО-2 № р.л. ИТ000008499
16	Дата последнего путевого листа	29.01.2024г.

Техническое состояние:

№	Наименование узла, агрегата	Описание технического состояния
1	Корпус, кабина, платформа	Удовлетворительное, сколы, трещины, царапины, вмятины, ржавчина, коррозия
2	Двигатель	Удовлетворительное, работает не устойчиво, повышенный расход топлива и дымность, требует капитального ремонта
3	КПП	Удовлетворительное, не корректное переключение передач (задержки на переключение)
4	Гидромеханическая передача	отсутствует
5	Раздаточная коробка	отсутствует
6	Рама	Удовлетворительное.....
7	Кузов	Удовлетворительное сколы, трещины, царапины, вмятины, ржавчина, коррозия,
8	Ходовая часть	Удовлетворительное
9	Мост передний	отсутствует
10	Мост задний	отсутствует
11	Мост средний	отсутствует
12	Рессоры, подвеска	отсутствует

13	Рулевое управление	Неудовлетворительное, значительный суммарный люфт в рулевом управлении
14	Крановая установка	отсутствует
15	Гидросистема	удовлетворительное
16	Бортовые редукторы	отсутствует
17	Электрооборудование, АКБ	Неудовлетворительное, имеются многочисленные скрутки изолянтной, разрушение электропроводки, АКБ 80D26L 1 шт. (09.21г) состояние удовл. демонтирован на склад
18	Навесное оборудование	отсутствует
19	Катки, гусеницы	отсутствует

Состояние авторезины *пробег/норма* (указывается вся авторезина, установленная на ТС, в т.ч. запасная)

1. 205/65R15 Hankook Winter зимняя шип Износ 95 % 03.2020 г. Пробег 39 000 км. Остаточная высота протектора, 4 мм	5. Шина NOKIAN X-ICE 215/60/R16 (запасн) Износ 50 % 01.2015 г. Пробег 42 000 км. Остаточная высота протектора, 3 мм
2. 205/65R15 Hankook Winter зимняя шип Износ 95 % 03.2020 г. Пробег 39 000 км. Остаточная высота протектора, 4 мм	
3. 205/65R15 Hankook Winter зимняя шип Износ 95 % 03.2020 г. Пробег 39 000 км. Остаточная высота протектора, 4 мм	
4. 205/65R15 Hankook Winter зимняя шип Износ 95 % 03.2020 г. Пробег 39 000 км. Остаточная высота протектора, 4 мм	

Дополнительное оборудование, которое установлено на автомобиле

1. Тахограф, ГЛОНАСС, видеорегистратор, система информирования, ПЛАТОН
демонтированы на склад

Наличие ТМЦ

- | | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1. Остаток топлива в баке | <u>нет</u> | 4. Аптечка | <u>нет</u> |
| 2. А/магнитола | <u>штатная</u> | 5. Огнетушитель | <u>нет</u> |
| 3. Чехлы сидений | <u>нет</u> | 6. Знак аварийной остановки | <u>нет</u> |

Соответствие номеров агрегатов данным, указанным в ПТС: номер двигателя соответствует
ПТС

Номер кузова соответствует ПТС

Сопровождающие документы: Свидетельство о регистрации ТС 38 КС 335595

Регистрационные знаки на Т. С.

Заключение комиссии:

1. Данное транспортное средство подлежит оценке и дальнейшей реализации

Приложение: Фотографии 23 шт.