30.03.2022г.

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Председатель комиссии: Главный инженер А.А. Поздняков
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии: Начальник ПТО И.С. Березиков
(Ф.И.О., должность)

Мастер ЦЦР М.В. Перфильев
(Ф.И.О., должность)

Начальник ЦЦР С.Н. Курчатов
(Ф.И.О., должность)

Информация, полученная в результате ознакомления с документацией и результатами осмотра (замеров) оборудования:

Наименование, марка	Станок токарно-винторезный МК6056
Номенклатурный номер	000000002832
Технологическая позиция	Токарная мастерская
Год изготовления	1992
Дата ввода в эксплуатацию	1992
Нормативный срок эксплуатации (мес.)	120
Отработано сверх нормативного срока (мес.)	240
Физический износ (%)	55
Информация о модернизации в период эксплуатации	нет

в результате оценки технического состояния оборудования комиссия определила:

№ п/п	Выявленные дефекты
1	Станок не обеспечивает точность обработки.
2	Не достаточное усилие подачи супорта.
3	Торможение происходит слишком медленно.
4	Износ фрикционной муфты.
5	Износ шестерен коробки передач
6	Износ посадочных мест подшипникоопор валов шпиндельной бабки и коробки передач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ) КОМИССИИ:

Станок токарно-винторезный МК6056 находится в ограничено-работоспособном техническом состоянии.