

АКТ
технического состояния транспортного средства

Автоколонна №6, Участок ТС

23 сентября 2024г.

Комиссия, в составе:

Председатель: Протасов А.Н.
Члены комиссии: Макаров А.В.
Алямкина И.И.
Черкашин И.Н.
Изотов И.В.
Онищенко М.В.

Директор
Главный инженер
Начальник ООП
Начальник ПТО
Начальник Автоколонны №6
Механик

провела осмотр транспортного средства:

1	Паспорт транспортного средства	Паспорт транспортного средства 38 ЕМ 340050 (ЗИЛ ММЗ 4502 (Н 140 УМ 38))
2	VIN	ХТР4502000007506
3	Марка	
4	Модель ТС	ЗИЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022, -4505
5	Год выпуска	1 992
6	№ кузова	отсутствует
7	№ шасси (рамы)	3256333
8	Цвет	Голубой
9	Государственный регистрационный знак	Н 140 УМ 38
10	Рабочий объем двигателя, куб.см.	6 000
11	Тип двигателя	Бензиновый
12	Модель двигателя	508 400
13	Номер двигателя	945303
14	Общий пробег за весь срок службы, км	124250
15	Дата замены одометра/счетчика м/ч	28.12.2018 12:00:00
16	Пробег на дату замены одометра/счетчика м/ч	0
17	Инвентарный номер	020394
18	Дата последнего путевого листа	01.07.2024 13:00:19
19	Дата последнего проведенного ТО или ремонта	15.07.2024 0:00:00
20	Наименование последнего проведенного ТО или ремонта	Восстановительные работы

Остаточная стоимость транспортного средства: руб.

Заключение о техническом состоянии:

№ п/п	Наименование узла, агрегата	Описание технического состояния
1	Корпус, кабина, платформа	Неудовлетворительное: коррозия пола кабины, крыльев, подрылков, трещины, деформация подножек кабины. КР не проводился.
2	Двигатель	Удовлетворительное. КР не проводился
3	КПП	Удовлетворительное. КР не проводился
4	Гидромеханическая передача	Отсутствует
5	Раздаточная коробка	Удовлетворительное
6	Рама	Удовлетворительное. КР не проводился.
7	Кузов	Неудовлетворительное, следы частичной сквозной коррозии, разрушение полового покрытия, царапины, вмятины, ржавчина.
8	Ходовая часть	Удовлетворительное. КР не проводился.
9	Мост передний	Отсутствует
10	Мост задний	Удовлетворительное. КР не проводился.
11	Мост средний	Отсутствует
12	Рессоры, подвеска	Удовлетворительное
13	Рулевое управление	Удовлетворительное. Люфт в рулевых наконечниках и рулевой колонке в допустимых значениях. КР не проводился
14	Крановая установка	Отсутствует
15	Гидросистема	Удовлетворительное

16	Бортовые редукторы	Отсутствует
17	Электрооборудование	Неудовлетворительное. АКБ БСТ – 90 в наличии.
18	Навесное оборудование	Отсутствует
19	Катки, гусеницы	Отсутствует

Остаток топлива в баке, подлежащий сливу в другое транспортное средство: 79,230 л.

Состояние авторезины

№ п/п	Шина	Пробег	Дата установки	Остаточная высота протектора
1	Автошина О-40БМ Н 140 УМ	17 817	20.03.2020	-
2	Автошина О-40БМ Н 140 УМ	17 817	20.03.2020	-
3	Автошина ИН-142Б-1 260R508 (9,00R20) 12нс 136/133J TT с/к (ОМСК)	3 277	30.09.2022	-
4	Автошина ИН-142Б-1 260R508 (9,00R20) 12нс 136/133J TT с/к (ОМСК)	3 277	30.09.2022	-
5	Автошина ИН-142Б-1 260R508 (9,00R20) 12нс 136/133J TT с/к (ОМСК)	3 277	30.09.2022	-
6	Автошина ИН-142Б-1 260R508 (9,00R20) 12нс 136/133J TT с/к (ОМСК)	3 277	30.09.2022	-

АКБ

№ п/п	АКБ	Дата установки
1	Аккумуляторная батарея	31.03.2021

Дополнительное оборудование и ТМЦ, установленное на транспортное средство

№ п/п	Дополнительное оборудование и ТМЦ	Дата установки
-------	-----------------------------------	----------------

Сопровождающие документы

№ п/п	Документ
1	Диагностическая карта 118721042302296 (ЗИЛ ММЗ 4502 (Н 140 УМ 38))
2	Полис ОСАГО XXX 0374521786 (ЗИЛ ММЗ 4502 (Н 140 УМ 38))
3	Паспорт транспортного средства 38 ЕМ 340050 (ЗИЛ ММЗ 4502 (Н 140 УМ 38))

Соответствие номеров агрегатов данным, указанным в ТС:
номер двигателя соответствует

Заключение комиссии: Транспортное средство подлежит реализации

Приложение: фотографии 24 шт.

Председатель комиссии, Директор

Главный инженер

Начальник ООП

Начальник ПТО

Начальник Автоколонны №6

Механик

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

согласовано

Протасов А.Н.

Макаров А.В.

Алямкина И.И.

Черкашин И.Н.

Изотов И.В.

Онищенко М.В.