

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
В.В. Казачков
(Подпись) (фамилия, инициалы)
" " 2023 г.

№ _____ от _____

Акт технического состояния ОС/ТМЦ

№ п/п	Наименование	Номенклатурный №	Технические характеристики	ЕИ	Кол-во	Учетная стоимость за единицу, руб. без НДС	Общая стоимость, руб. без НДС	Физический износ, %	Моральный износ*	Дата прихода на склад	Место нахождения (№ склада)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	07:Цит сигнал ПЦ ч.0926.1-ЭМ.ЗН.08	140210013867	В связи с отсутствием документации определить не представляется возможным	КМП	1,00	251 037,58	251 037,58	20%	высокий	31.12.2008	1016	
2	07:Цит управ. ПЦ ч.0926.1-ЭМ.ЗН.04	140210013869		КМП	1,00	4 694 361,78	4 694 361,78	20%	высокий	31.12.2008	1016	
3	07:Цит управ. ВКС-20К ШУВ8000-690	140210013870		КМП	1,00	4 117 373,98	4 117 373,98	20%	высокий	31.12.2008	1016	
4	07:1 Инклон-осладитель 3 0926.08.01	140210017543		ПГ	1,00	428 589,84	428 589,84	20%	высокий	31.12.2008	1016	
5	07:1 Инклон-осладитель 4 0926.09.01	140210017544		ПГ	1,00	392 442,50	392 442,50	20%	высокий	31.12.2008	1016	
6	07:1 Икаф ШАУВ 2000	140210017554		ПГ	1,00	785 495,92	785 495,92	20%	высокий	31.12.2008	1016	

Техническая и прочая документация: не имеется

Обременение и ограничение прав: не имеется

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Техническое состояние:

Частотные преобразователи управления механизмами, установленные в шкафах системы, составляют значительную часть стоимости этих шкафов. Сами ПЧ требуют квалифицированного обслуживания и ремонт сервисной группой со стороны производителя по причине долгого хранения в неотопляемом складе без эксплуатации, что приводит к однозначной деградации параметров применяемых компонентов в их системе управления. Данный тип ПЧ является устаревшим и снят производителем с технической поддержки.

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии, наличии не устраненных дефектов при осмотре)

Дальнейшая эксплуатация возможна после: невозможна

Заключение комиссии: перевести в НПА для дальнейшей реализации оборудования в имеющемся техническом состоянии. В случае отсутствия покупателей ликвидировать.

Председатель комиссии**: Начальник СУПр Вайлерт А.В.
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Члены комиссии: Начальник ИФип Дипухин Д.Е.
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Менеджер СУПр Ситников П.П.
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Мастер по ЭО ИФип Гальцев П.Б.
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Менеджер ДЗР Гуреев В.В.
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Специалист ОС Галкова Н.А.
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Исполнитель: Ситников П.П.
тел. 4-99-08
(фамилия, инициалы; № тел.)

Примечания: _____

* Наличие морального износа: низкий 0-35%, средний 35-70%, высокий 70-100%

** Состав Комиссии по определению технического состояния ТМЦ утверждается Приказом по предприятию