

18. Техническое состояние оборудования

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии оборудования, наличии не устраненных дефектов при осмотре)

АВТОПОГРУЗЧИК ГДВ-2В3336, БОЛГАРИЯ требуется диагностика неисправностей,

5 лет не использовался в работе.

19. Дальнейшая эксплуатация возможна после:

Возможность эксплуатации будет установлена после проведения диагностики неисправностей.

20. Заключение комиссии:

Автопогрузчик ГДВ-2В3336, Болгария в виду его не востребованности на предприятии списать с баланса предприятия с последующей реализацией.

Ориентировочное количество лома стали 5-А, 12-А 4 500 кг

Председатель комиссии: Директор по производству АО «СУБР» Матвеев В.В.
(должность, подпись, Ф.И.О., дата)

Члены комиссии: Гл. механик АО «СУБР» Мних В.Н.
(должность, подпись, Ф.И.О., дата)

И.И. Энергетик АО «СУБР» Козыричев И.А.
(должность, подпись, Ф.И.О., дата)

Начальник ПТО АО "СУБР" Зайнуллин И.Э.
(должность, подпись, Ф.И.О., дата)

Специалист ЦМТС АО «СУБР» Путимцева Ю.В.
(должность, подпись, Ф.И.О., дата)

Начальник СХ ЦМТС АО «СУБР» Галухин А.А.
(должность, подпись, Ф.И.О., дата)

Исполнитель: Галухин А.А. тел.4-05-21
(Ф.И.О., № телефона)

Примечание: