

БАЗ - 05-01-24-00070
от 06.11.24

РУСАЛ Краснотурьинск

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
«РУСАЛ Краснотурьинск»
Казачков В.В.
« 13 » 11 2024г

Акт
технического состояния транспортного средства

№ 32 от « 29 » октября 2024 г.

1. Марка, модель (тип) ТС

Легковой универсал TOYOTA LAND CRUISER 120

2. Наименование Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 120

3. Инвентарный № (№ Основного ср-ва) 150000046 (1500000003468)

4. Регистрационный № A758EK196

5. ПТС № 78 TO 692036

6. Идентификационный № (VIN) JTEBU29J305104601

7. Год выпуска 2007

8. Двигатель:

№ 1GR, 5488603

тип Бензиновый

рабочий объем 3956 куб.см.

мощность 249 л.с.

9. Шасси № JTEBU29J305104601

10. Кузов №, цвет Темно-зеленый

11. Пробег, км. / наработка, м.ч. 834 388

12. Физический износ, % 70

13. Моральный износ* высокий

14. Стоимость (данные бухучета), руб.

Первоначальная / восстановительная 450 000,00

Остаточная 43 548,38

15. Дата ввода в эксплуатацию 23.08.2013 (приобретен б/у)

16. Нормативный срок службы, лет (мес.) 10 лет

17. Фактический срок службы, лет (мес.) 17 лет

18. Дата вывода из эксплуатации 01.10.2024

19. Причина вывода из эксплуатации** Неисправное состояние, требуется капитальный ремонт двигателя

20. Место нахождения (№ склада) АТЦ, бокс № 1

21. Прочая документация ПТС, свидетельство о регистрации

22. Обременение и ограничение прав

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Не имеет

23. Состоит на учете (ГИБДД/ГАИ, Ростехнадзор)

Зарегистрирован в ГИБДД

24. Техническое состояние

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии ТС, наличии не устраненных дефектов при осмотре):

Номерные агрегаты соответствуют сведениям указанным в свидетельстве о регистрации (номер рамы, бирка в салоне с номером VIN, двигатель, цвет). Техника комплектна, разобрана (снят двигатель и лежит в багажном отделении. Двигатель не исправен (на четвертом цилиндре провернуло вкладыши шатуна) – требуется разборка, диагностика и проведение капитального ремонта. Имеется трещина на лобовом стекле – требуется замена. Лакокрасочное покрытие (капот, передний бампер, пороги и двери) имеют сколы и трещины. Ходовая в удовлетворительном состоянии, салон чистый, ухоженный. Водительское сиденье имеет заломы и трещины на коже. С машиной идет 2 комплекта колес (зима/лето) – износ примерно 10%.

25. Дальнейшая эксплуатация возможна после:

После проведения дорогостоящего капитального ремонта.

26. Заключение комиссии:

ТС реализовать в имеющемся техническом состоянии.

Председатель комиссии***: Коммерческий директор Геттман Н.В.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Члены комиссии: Начальник АТЦ Рубан А.С.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Начальник участка АТ Рагозин А.Н.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Менеджер СЗР ДЗР Александрова Ю.Д.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Менеджер
Специалист отдела сбыта Галкова Н.А.
(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Исполнитель: Балуев А.В. (085) 4-99-10
(фамилия, инициалы; № тел.)

(подпись)

Примечания: