


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Наименование предприятия

Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Волгограде

УТВЕРЖДАЮ:

Директор РУСАЛ Волгоград /
Заместитель генерального директора
по оперативному управлению
A.YU. Белотолов
(подпись, И.О. Фамилия)
«13» 02 2025 г**Акт
технического состояния транспортного средства**№ 177 от « 13 » февраля 2025г.

1. Марка, модель (тип) ТС

МПУ-2

2. Наименование	<u>Машина пылеуборочная</u>
3. Инвентарный/ №	<u>150000002610</u>
4. Регистрационный №	<u>34 ВС 0588</u>
5. ПСМ №	<u>AA 530968</u>
6. Заводской № машины (рамы)	<u>489156</u>
7. Год выпуска	<u>1992</u>
8. Двигатель:	<u>№ 1328539</u> <u>тип дизельный</u> <u>рабочий объем 2,07 л</u> <u>мощность 18,4 кВт</u>
9. Шасси №	<u>№ отсутствует</u>
10. Кузов №, цвет	<u>Красный</u>
11. Пробег, км. / наработка, м.ч.	<u>25121</u>
12. Физический износ, %	<u>100 %</u>
13. Моральный износ*	<u>90%</u>
14. Стоимость (данные бухучета), руб.	<u>Первоначальная / восстановительная 102 600,00</u> <u>Остаточная 388,48</u>
15. Дата ввода в эксплуатацию	<u>01.08.1989</u>
16. Нормативный срок службы, лет (мес.)	<u>7 лет</u>
17. Фактический срок службы, лет (мес.)	<u>18,3 (219)</u>
18. Дата вывода из эксплуатации	
19. Причина вывода из эксплуатации**	<u>Критический износ</u>
20. Место нахождения (№ склада)	<u>ДЭП УТОЭ</u>
21. Прочая документация	

22. Обременение и ограничение прав

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Отсутствует

23. Состоит на учете (ГИБДД/ГАИ, Гостехнадзор)

Гостехнадзор

24. Техническое состояние

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии ТС, наличии не устранимых дефектов при осмотре):

№	Наименование узла/механизма,агрегата,системы оборудования.	Нормативное (паспортное) значение параметра характеризующего техническое состояние	Фактическое значение параметра характеризующего техническое состояние	Примечание.
1	Рама, шасси	Целостность, отсутствие механических повреждений, деформаций.	Имеются следы коррозии, наличие трещин рамы и задних полусосей	Требуется ремонт металлоконструкции и восстановление лакокрасочного покрытия.
2	ДВС	Стандартное значение компрессии: 29 кг/с·см ² . Предельно допустимое значение компрессии 21 кг/с·см ² . Стандартное значение давления масла в системе смазки при рабочей температуре двигателя: 3,5-5 кг/с·см ² . Отсутствие механических повреждений, деформаций.	Компрессия в цилиндрах: 1-10; 2-12; Расход топлива, масла, износ цилиндропоршневой группы, шеек коленчатого вала. Давление масла менее 1кг/с·см ² . Обнаружена деформация и изменение геометрии головок блока цилиндров. Гильзы цилиндров имеют трещины. Кронштейны крепления навесного оборудования на блоке цилиндров разрушены.	Требуется замена ДВС
3	Трансмиссия	Целостность, отсутствие механических повреждений, вибрации при работе.	Неисправна КПП, громкий постоянный шум при работе. Муфта сцепления не функционирует Изношено карданное соединение.	Требуется ремонт.
4	Ходовая часть	Целостность, отсутствие механических повреждений.	Трешины в дисках колес, шум в редукторе ведущего, износ деталей рулевой балки.	Требуется замена изношенных деталей и ремонт лафета.
5	Рулевое управление	Целостность, отсутствие механических повреждений.	Отсутствует усилие поворота управляемых колёс, течь рулевого насос-дозатора, наконечники рулевого цилиндра изношены, имеют трещины. Течь масла с рулевого гидроцилиндра, шток имеет механические повреждения.	Требуется замена деталей рулевого управления.
6	Электрооборудование	Целостность, отсутствие механических повреждений, работоспособность.	Фары, габаритные фонари, имеют выгорание цветности, разрушены пластиковые корпуса. Эл. проводка имеет разрушение изоляции по всей длине. Переключатели и кнопки частично разрушены или не работают. Блок реле и предохранителей частично оплавлен	Требуется замена.
7	Гидравлическое оборудование	Целостность, отсутствие механических повреждений, работоспособность.	Течь масла с гидроцилиндров	Требуется замена

8	Кабина.	Целостность, отсутствие механических повреждений, работоспособность.	Сиденье разрушено, стекла кабины имеют повреждения и химическое загрязнение не подлежащее восстановлению.	Требуется замена
9	Механизм доп. оборудования	Целостность, отсутствие механических повреждений, работоспособность.	Пылеуборочный механизм работает неэффективно, щётка изношена, сильный посторонний шум в редукторе привода механизма.	Требуется замена

25. Дальнейшая эксплуатация возможна после:

Не возможна

26. Заключение комиссии:

Дальнейшая эксплуатация не возможна. Оборудование признано технически неисправным, ремонт на ВАЗе не целесообразен.

Председатель комиссии***:

Технический директор

Д.М. Вдовенко

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Члены комиссии:

Начальник ЦСО ТД

И.Ф. Муслимов

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Начальник ОПиАП ДЭП

Д.В. Панкратов

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Ст. мастер УТОЭ ДЭП

Р.О. Малышкин

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Мастер УРТТ ЦСО

С.В. Мазуренко

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Исполнитель: Малышкин Р.О., 51-21, 59-71
(фамилия, инициалы; № тел.)


(подпись)

Примечания: