


ООО «КраМЗ-Авто»

УТВЕРЖДАЮ
Директор


(подпись)

Крутицкий А.В
(фамилия, инициалы)

« » 2023 г.

**Акт
технического состояния транспортного средства**

№ КФ-007 от « 07 » Июня 2023 г.

1. Марка, модель (тип) ТС

МТЗ 80.1

2. Наименование	<u>Трактор</u>
3. Инвентарный №	<u>КРАС1001960</u>
4. Регистрационный №	<u>СНЯТ С РЕИСТАРЦИОННОГО УЧЕТА</u>
5. ПСМ №	<u>ВУ ИС 002909</u>
6. Идентификационный № (VIN)	<u>Y4R800Z01K1102755</u>
7. Год выпуска	<u>2019</u>
8. Двигатель:	<u>Д-243S2</u>
№	<u>071930</u>
тип	<u>ДИЗЕЛЬНЫЙ</u>
рабочий объем	<u>4750 СМ. КУБ</u>
мощность	<u>60 Л.С.</u>
9. Шасси №	<u>ОТСУТСТВУЕТ</u>
10. Кузов №, цвет	<u>СИНИЙ</u>
11. Пробег, км. / наработка, м.ч.	<u>15000 МОТО. ЧАС</u>
12. Физический износ, %	<u>70%</u>
13. Моральный износ*	<u>ВЫСОКИЙ</u>
14. Стоимость (данные бухучета), руб.	
Первоначальная / восстановительная	<u>1 153 583,33 руб.</u>
Остаточная	<u>48065, 99 руб.</u>
15. Дата ввода в эксплуатацию	<u>03.02.2020 г.</u>
16. Нормативный срок службы, лет (мес.)	<u>58 мес.</u>
17. Фактический срок службы, лет (мес.)	<u>40 мес.</u>
18. Дата вывода из эксплуатации	<u>01.03.2023 г.</u>
19. Причина вывода из эксплуатации**	<u>ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМОВ</u>
20. Место нахождения (№ склада)	<u>КФ ООО «КраМЗ-Авто» г. Красноярск ул. Пограничников 37 А</u>

* Наличие морального износа: низкий 0-35%, средний 35-70%, высокий 70-100%

** Согласно ПБУ 6/01 (консервация, прекращение использования вследствие морального или физического износа и т.д.)

21. Прочая документация

ПСМ

22. Обременение и ограничение прав

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

СОБСТВЕННОСТЬ

23. Состоит на учете (ГАИ, Гостехнадзор, Горгостехнадзор)

СНЯТ С УЧЕТА В ГОСТЕХНАДЗОРЕ

24. Техническое состояние

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии ТС, наличии не устраненных дефектов при осмотре):

*Повышенный расход масла, требуется капитальный ремонт ДВС, имеются повреждения пластиковых крыльев, отсутствует ось сцепного устройства, не исправна КПП отсутствует 6 передача требуется ремонт), имеются сколы на корпусе оси сцепного устройства, есть повреждения лакокрасочного покрытия, требуется дозаправка хладагента в систему кондиционера, частично требуется замена подрулевого переключателя, не работает звуковой сигнал, диагностика световой сигнализации, требуется замена приводных ремней и РВД.
ЗИП Отсутствует. Износ Автошин 90% - требуется замена автошин, АКБ требует зарядки.*

26. Заключение комиссии:

Реализация

Председатель
комиссии***:

Руководитель КФ ООО «КраМЗ-Авто»

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

В.В. Трусов

Члены комиссии:

Менеджер ГЭ КФ ООО «КраМЗ-Авто»

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

А.А. Кошелев

Нач. колонны КФ ООО «КраМЗ-Авто»

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

А.В. Байбаков

Зам. директора по ЗР ООО «КраМЗ-Авто»

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

С.В. Белик

Начальник ПТО ООО «КраМЗ-Авто»

(должность; подпись; фамилия, инициалы; дата)

Ю.В. Митин

Исполнитель:

П.А. Рожнов 47-37

(фамилия, инициалы; № тел.)

(подпись)

Примечания: