

Комиссия в составе: начальника складского хозяйства АЦ ТСЛ – Кoryтова Е.Г. , мастера ПРР – Крестьянинова В.В. , зав. склада №1 - Тимошиной Л.К., произвела осмотр вилочного погрузчика ВП – 05, принадлежащего АЦ ТСЛ «ТД «ЕвроСибЭнерго»

| | | |
|----|---|--|
| 1 | Паспорт самоходной машины (серия, номер, кем и когда выдан) | ВВ747980, СВ474833, 38РТ0161, 03.05.2007г. ГАИ г. Иркутска |
| 2 | Марка, модель | ВП - 05 |
| 3 | Год выпуска | 2007г. |
| 4 | Заводской номер (кабины, рамы) | 1878 |
| 5 | Основной ведущий мост № | 533 |
| 6 | Цвет | Серо-желтый |
| 7 | Мощность двигателя кВт.(л.с.) | 59,6 (81) |
| 8 | Конструкционная масса, кг. | 7800 |
| 9 | Показания счетчика моточасов на момент осмотра | 1897 |
| 10 | Инвентарный номер | 00000628 |
| 11 | Дата постановки на баланс | 03.05.2007г. |

| | | |
|----|----------------------|------------------|
| 12 | Остаточная стоимость | Требуется оценка |
|----|----------------------|------------------|

1. Общее техническое состояние погрузчика :

Двигатель : капитальный ремонт не производился , технически исправен

Сцепление : не предусмотрено.

Система охлаждения : исправна.

Топливная система : требует настройки

Коробка передач: не предусмотрена.

Ходовая часть : шины – износ 90%

Гидронасос : течь масла.

Тормозная система : требуется замена колодок.

Электрооборудование : исправно.

Аккумулятор : требуется замена.

Кабина : замечаний нет.

Остекление кабины : без замечаний.

2. Местонахождение объекта : склад №2 АЦ ТСЛ, ТЭЦ-9

3. Остаточная стоимость погрузчика : требуется оценка.

Заключение : техническое состояние погрузчика позволяет дальнейшую эксплуатацию ТС, только после ремонта гидронасоса , замены шин , аккумулятора . настройки топливной системы.

В связи с приобретением АЦ ТСЛ нового погрузчика , предлагается осуществить снятие с учета погрузчика ВП-05, для дальнейшей реализации без затрат на ремонт.