



Заключение

22.05.2024 г.

О техническом состоянии ответных полумуфт МУВП 100.01. в количестве 8 штук.

Комиссия в составе:

Механик цеха спекания АО «РУСАЛ Ачинск»	Милюхин И.А.
И.о. начальника участка ЦРиТП ТОиТР	
филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск	Корчагин Е.П.
И.о. менеджера по ремонту ЦРиТП ТОиТР	
филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск	Гейнц А.А.

Провели осмотр: ответных полумуфт МУВП 100.01. в количестве 8 штук, образованных в результате разуконплектования ходовых частей Д-21,5х2У


Результат осмотра:

Полумуфты МУВП 100.01. находятся в исправном состоянии, дефектов не имеют, в эксплуатации не находились, имеется естественная коррозия металла в связи с хранением на открытой площадке с попаданием атмосферных и производственных осадков. В производственной деятельности цеха спекания АО "РУСАЛ Ачинск" не востребованы.

Заключение: полумуфты МУВП 100.01. в количестве 8 штук к эксплуатации пригодны, в цехе спекания, а также на промплощадке АО «РУСАЛ Ачинск» не востребованы.

Полумуфты МУВП 100.01. применяются для привода механического промышленного оборудования, передачи момента вращения без изменения его величины и направления с одного вала на другой и с вала на свободно сидящую на нем деталь и обратно.

Члены комиссии:

Механик цеха спекания АО «РУСАЛ Ачинск»		Милюхин И.А.
И.о. начальника участка ЦРиТП ТОиТР		
филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск		Корчагин Е.П.
И.о. менеджера по ремонту ЦРиТП ТОиТР		
филиала ООО «ИСО» в г. Ачинск		Гейнц А.А.