

АКТ  
оценки технического состояния ТМЦ

| Уникальный номер позиции | Наименование                   | Номенклатурный номер | Единица измерения | Количество | Год изготовления | Дата поступления на склад | % износа | Техническое состояние | Наличие документов (паспорт, сертификат и т.д.) | для металлообработки |                                                              | Заключение комиссии                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------------|---------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                |                      |                   |            |                  |                           |          |                       |                                                 | Вес общий, т.        | Сведения о наличии цветных металлов (наименование, вес в т.) |                                                                                                                                                        |
| 42.10                    | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОАП-500-1 | 233737600000         | шт.               | 32         |                  | 03.02.2020                |          |                       |                                                 |                      |                                                              | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.31                    | РАСПОРКА РГ-5-400              | 233030350000         | шт.               | 164        |                  | 03.02.2020                |          | новый                 | нет                                             |                      | алюминий                                                     | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.32                    | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-400-1  | 233737130000         | шт.               | 5          |                  | 05.02.2020                |          | новый                 | нет                                             |                      |                                                              | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.33                    | Зажим аппаратный А4А-600-2     | 233939310000         | шт.               | 8          |                  | 05.02.2020                |          | новый                 | нет                                             |                      | алюминий                                                     | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.34                    | Зажим аппаратный 2А6А-600-3    | 233939490000         | шт.               | 133        |                  | 04.02.2020                |          | новый                 | нет                                             |                      | алюминий                                                     | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.35                    | Зажим аппаратный 2А6А-600-4    | 233939520000         | шт.               | 202        |                  | 03.02.2020                |          | новый                 | нет                                             |                      | алюминий                                                     | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
|                          |                                |                      |                   |            |                  |                           |          | новый                 | нет                                             |                      | алюминий                                                     | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |

|        |                                                                                                    |              |     |     |  |            |  |       |     |        |          |  |                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|--|------------|--|-------|-----|--------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42.36  | Зажим аппаратный 2А6АП-500-4                                                                       | 233939540000 | шт. | 52  |  | 04.02.2020 |  |       |     |        |          |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.37  | Зажим аппаратный 3А2А-500-4А                                                                       | 233939660000 | шт. | 22  |  | 20.02.2020 |  | новый | нет |        | алюминий |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.38  | Зажим аппаратный 3А2А-500-3                                                                        | 233939800000 | шт. | 1   |  | 05.02.2020 |  | новый | нет |        | алюминий |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.85  | Зажим прессуемый САС-500-1                                                                         | 232121070000 | шт. | 90  |  | 20.02.2020 |  | новый | нет |        | алюминий |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.86  | Преобразователь напряжения DEUTRONIC D-TOP500/2-24<br>Input:100-240VAC/6,5A-2,5A<br>Output:24V/20A | EЖ0502880024 | шт. | 1   |  | 10.06.2020 |  | новый | нет |        | алюминий |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.92  | Хомутник 8БС.145.855                                                                               | EЖ0500820000 | шт. | 30  |  | 06.06.2019 |  | новый | нет |        |          |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.93  | Пруток Д К Р Н Т 11 НД ЛС59-1С<br>ГОСТ 2060-2006                                                   | A31200560000 | кг. | 3,6 |  | 2008       |  | новый | нет |        |          |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.96  | Прокладка 8БС.157.554-2                                                                            | EЖ0500900000 | шт. | 283 |  | 25.12.2019 |  | новый | нет | 3,6 кг | латунь   |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.97  | Токоотвод 5БС.587.007                                                                              | EЖ0500550000 | шт. | 3   |  | 06.06.2019 |  | новый | нет |        |          |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.102 | Пружина 2059793                                                                                    | EЖ0502400000 | шт. | 2   |  | 1976       |  | новый | нет |        |          |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.103 | Накладка 8БС.135.885                                                                               | EЖ0500800000 | шт. | 7   |  | 03.06.2019 |  | новый | нет |        |          |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
|        |                                                                                                    |              |     |     |  |            |  | новый | нет |        |          |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |

|        |                                 |              |     |      |  |            |  |       |     |  |  |  |  |                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------|--------------|-----|------|--|------------|--|-------|-----|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42.107 | Вал кодовой РМЦ-1000 1К62-11-25 | К30401590000 | шт. | 1    |  | 1976       |  |       |     |  |  |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.108 | Прокладка 8БС.762.783-1         | ЕЖ0501220000 | шт. | 40   |  | 05.06.2019 |  | новый | нет |  |  |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.113 | Прокладка 8БС.158.356           | ЕЖ0500930000 | шт. | 151  |  | 04.06.2019 |  | новый | нет |  |  |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.115 | Гильза ВД8.575.044.000          | Б70300190000 | шт. | 25   |  | 1976       |  | новый | нет |  |  |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.117 | Планка 8БС.153.381              | ЕЖ0500850000 | шт. | 20   |  | 03.06.2019 |  | новый | нет |  |  |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.118 | Бабышка 8БС.193.314             | ЕЖ0500960000 | шт. | 34   |  | 03.06.2019 |  | новый | нет |  |  |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.120 | Планка 8БС.153.343              | ЕЖ0500840000 | шт. | 207  |  | 03.06.2019 |  | новый | нет |  |  |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.123 | Планка 8БС.153.381-2            | ЕЖ0500860000 | шт. | 28   |  | 22.10.2019 |  | новый | нет |  |  |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.131 | Планка 8БС.151.021              | ЕЖ0500830000 | шт. | 8    |  | 03.06.2019 |  | новый | нет |  |  |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.132 | Клин 8БС.783.800                | ЕЖ0501470000 | шт. | 1250 |  | 03.06.2019 |  | новый | нет |  |  |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.133 | Распорка 8БС.122.287            | ЕЖ0500790000 | шт. | 400  |  | 06.06.2019 |  | новый | нет |  |  |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |

|        |                                        |               |     |     |  |            |  |       |     |  |          |                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------|---------------|-----|-----|--|------------|--|-------|-----|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42.144 | Трубка 8БС.170.906                     | ЕЖ0500940000  | шт. | 941 |  | 06.06.2019 |  |       |     |  |          | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.149 | ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ-4 10X12,5X32 ИЛЕА68521 | 6500000000000 | шт. | 270 |  | 1976       |  | новый | нет |  |          | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.156 | Основание 8БС.243.309                  | ЕЖ0500980000  | шт. | 6   |  | 03.06.2019 |  | новый | нет |  |          | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.157 | Зажим ответственный ОА-600-2           | Б33000220000  | шт. | 65  |  | 05.02.2020 |  | новый | нет |  |          | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.159 | Прокладка 8БС.196.935-1                | ЕЖ0500970000  | шт. | 138 |  | 04.06.2019 |  | новый | нет |  |          | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.161 | Прокладка 8БС.754.022                  | ЕЖ0501120000  | шт. | 66  |  | 31.12.2019 |  | новый | нет |  |          | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.162 | Скоба 8БС.144.126                      | ЕЖ0500810000  | шт. | 23  |  | 06.06.2019 |  | новый | нет |  |          | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.165 | Штуцер 8БС.454.149                     | ЕЖ0501080000  | шт. | 108 |  | 06.06.2019 |  | новый | нет |  |          | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.173 | Планка 8БС.153.468                     | ЕЖ0500880000  | шт. | 6   |  | 03.06.2019 |  | новый | нет |  |          | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.177 | Зажим аппаратный 3А2А-500-3Т           | Б32800150000  | шт. | 11  |  | 20.02.2020 |  | новый | нет |  |          | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.178 | Зажим прессуемый САС-500-3             | 232121100000  | шт. | 23  |  | 05.02.2020 |  | новый | нет |  | алюминий | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
|        |                                        |               |     |     |  |            |  | новый | нет |  | алюминий | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |

|        |                                 |              |     |    |  |            |  |       |     |  |  |                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------|--------------|-----|----|--|------------|--|-------|-----|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42.179 | Муфта соединительная 255009 6/y | ЕЖ0502990002 | шт. | 10 |  | 1976       |  |       |     |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
| 42.181 | Прокладка 8БС.153.383-2         | ЕЖ0500870000 | шт. | 4  |  | 04.06.2019 |  | новый | нет |  |  | В связи с отсутствием возможности вовлечения в производство, проработать вариант перевода ТМЦ в состав непрофильных активов, для дальнейшей реализации |
|        |                                 |              |     |    |  |            |  | новый | нет |  |  |                                                                                                                                                        |

