

Акт технического состояния ТМЦ ИСК-РС-00260/25 от "08" апреля 2025г.

Предприятие: ООО РУСАЛ Тайшетский Аллюминиевый Завод

Наименование обособленного подразделения: \_\_\_\_\_

Цех (склад): \_\_\_\_\_

Комиссии, назначенная приказом № ИСК-23-П625 от 23.10.2023г. в составе:

Председатель комиссии: Исполнительный директор ООО ИСК» - А.А. Рычков

*(должность и Ф.И.О.)*

Начальник КОС КД ООО «ИСК» - Р.Д. Гальчин, Начальник ОТиЛ КД ООО «ИСК» В.А. Долгова,

*(должность и Ф.И.О.)*

Начальник ОФОС ФД ООО «ИСК» - Н.Д. Нацвлишвили, РПН ДСтр. ООО «ИСК» - П.М. Писарцев

*(должность и Ф.И.О.)*

произвела осмотр ТМЦ на предмет целесообразности их дальнейшего использования

№ п/п	Наименование **	Номенклатурный номер*	Единица измер.	Кол-во	% износа	Техническое состояние
1	2	3	4	5	6	7
1	Извещатель пламени ИОЛИТ 329(ex) б/у	00160210062716	шт	20	50%	Извещатели не подходят по техническим характеристикам , являются чувствительными к ультрафиолетовому диапазону и вызывают частое срабатывание пожарной сигнализации

\* Не заполняется для ТМЦ выявленных при инвентаризации и не числящихся в учете.

Принять фактический износ в размере 50%.

Не пригодны для дальнейшего использования при строительстве ТаАЗ.

**Заключение комиссии:**

Оприходывать в неликвидные товары для определения метода реструктуризации

*Опишите решение комиссии, например, списать, уничтожить, оприходовать на склад для дальнейшего использования, перевести в непрофильный актив.*

Председатель:

Исполнительный директор ООО ИСК»

(должность)

А.А. Рычков

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник КОС КД ООО «ИСК»

(должность)

Р.Д. Гальчин

(расшифровка подписи)

Начальник ОТил КД ООО «ИСК»

(должность)

В.А. Долгова

(расшифровка подписи)

Начальник ОФОС ФД ООО «ИСК»

(должность)

Н.Д. Нацвлишвили

(расшифровка подписи)

РПН ДСтр. ООО «ИСК»

(должность)

П.М. Писарцев

(расшифровка подписи)