

Форма № ТМЦ-016
Утверждена в соответствии со Стандартом «Альбом ПУД»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

А.В. Карташев

Подпись: (фамилия, имя, отчество) 2022 г.

Предприятие: АО "БорАЗ" Акт технического состояния ТМЦ № 4 от 25.08.2022 г.

Комиссия, назначенная приказом № БОАЗ-22-ПАХД165 от 21.07.2022 в составе:

Директор по капитальному строительству	Е. Н. Завалишин
Начальник ОЭБ ДЗР	В. В. Балденков
Начальник ЦСХ	Н. Г. Мухина
И. о. начальника ПБО	А. Р. Идрисов
Начальник ОООП	М. В. Шлепоченко
РПН ДКС	М.Ю. Кочергина

(должность и Ф.И.О.)

произвела осмотр ТМЦ на предмет целесообразности их дальнейшего использования, по состоянию на 25.08.2022 г.

№ п/п	Наименование	Номенклатурный №	ЕИ	Количество	Учетная стоимость за единицу, руб. без НДС	Общая стоимость, руб. без НДС	% износа	Место нахождения (№ склада)	Техническое состояние
1	2	3	5	6	7	8	9	12	13
1	Перегорода стеклопластик 1620х3200х50	00000058018275	ШТ	17,000			0%	7016	
2	Перегорода стеклопластик 1620х3200х50	00000058018275	ШТ	1,000			100%	7016	трещина по периметру всей перегородки
3	Перегорода стеклопластик 1620х3200х50	00000058018275	ШТ	1,000			100%	7016	заятие по длине всей перегородки
4	Перегорода стеклопластик 1620х3200х50	00000058018275	ШТ	19,000			0%	7016	
5	Перегорода стеклопластик 1620х3200х50	00000058018275	ШТ	255,000			0%	7016	
6	Перегорода стеклопластик 1620х3200х50	00000058018275	ШТ	255,000			0%	7016	
7	Стеклопластик FRP 3200х1625х4	00000047065226	M2	343,200			0%	7016	
8	Стеклопластик FRP 3200х1625х4	00000047065226	M2	400,400			0%	7016	

9	Стеклопластик FRP 3700x1505x4	00000047065229	M2	34,983			0%	7016	
10	Стеклопластик FRP 3700x1505x4	00000047065229	M2	1 385,482			0%	7016	
11	Стеклопластик FRP 3700x495x4	00000047065227	M2	60,438			0%	7016	
12	Стеклопластик FRP 3700x495x4	00000047065227	M2	122,710			0%	7016	
13	Стеклопластик FRP 3700x495x4	00000047065227	M2	73,260			0%	7016	
14	Стеклопластик FRP 3700x740x4	00000047065230	M2	21,904			0%	7016	
15	Перегородка стеклопластик 1620x3200x50	00000058018275	ШТ	2,000			0%	7018	
16	Шпилька FRP 160x273x6 ч. F34357900997-Z00	00000098204474	ШТ	60,000			0%	7016	
17	Шпилька FRP 160x273x6 ч. F34357900997-Z00	00000098204474	ШТ	2 465,000			0%	7016	
18	Шпилька FRP 160x273x6 ч. F34357900997-Z00	00000098204474	ШТ	2 487,000			0%	7016	
19	Шпилька FRP M20x150 ч. F34447-99-004-P00	00000098204338	ШТ	208,000			0%	7016	
20	Шпилька FRP M20x150 ч. F34447-99-004-P00	00000098204338	ШТ	149,000			0%	7016	
21	Шпилька FRP M20x150 ч. F34447-99-004-P00	00000098204338	ШТ	2 894,000			0%	7016	
22	Шпилька FRP M20x150 ч. F34447-99-004-P00	00000098204338	ШТ	2 894,000			0%	7016	
23	Шпилька FRP M20x150 ч. F34447-99-004-P00	00000098204338	ШТ	392,000			0%	7016	
24	Шпилька FRP 160x273x6 ч. F34357900997-Z00	00000098204474	ШТ	44,000			0%	7017	
25	Шпилька FRP M20x150 ч. F34447-99-004-P00	00000098204338	ШТ	2,000			0%	7017	
	Итого:					0,00			

Техническая и прочая документация: *В наличии*

Обременение и ограничение прав: *Не имеется.*


(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)


Техническое состояние:

Закуплено при строительстве. Частично в производственной деятельности данное ТМЦ не применимо. Рекомендовано реализовать на сторону, либо вовлечь на ремонтные работы зданий и сооружений.

Дальнейшая эксплуатация возможна после:

Заключение комиссии: *Реализовать на сторону/вовлечь в производство*

Председатель комиссии**#: *Директор по капитальному строительству*  *Е.Н. Завалинин*
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Члены комиссии: *Начальник ОЭБ ДЗР*  *В.В. Балденков*
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

И.о. начальника ПБО  *А. Р. Издрисов*
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Начальник ЦСХ  *Н.Г. Мухина*
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Начальник ОООП  *М.В. Шлепоченко*
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

РПН ДКС  *М.Ю. Кочергина*
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Исполнитель:

Кочергина М.Ю 31-161 *Примечание:*
(фамилия, инициалы, № тел.)

(фамилия, инициалы, № тел.)

* Наличие морального износа: низкий 0-35%, средний 35-70%, высокий 70-100%

** Состав Комиссии по определению технического состояния ТМЦ утверждается Приказом по предприятию