

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: О.Е. Голубев

Члены Комиссии: Э.А. Шараренко

М.В. Злыднев

провела осмотр транспортного средства:

1	Паспорт транспортного средства (серия, номер, кем и когда выдан)	54 УВ 1231457, Новосибирская таможен, РФ, 10.07.2008 года.
2	Идентификационный номер (VIN)	JTHF10U820271415
3	Марка, модель ТС	LEXUS RX300
4	Год выпуска	2002
5	№ кузова	JTHF10U820271415
6	№ шасси (рамы)	отсутствует
7	Цвет	БЕЛЫЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ)
8	Гос номер	E266TA38RUS
9	Рабочий объем двигателя, куб. см.	2995
10	Тип двигателя	Бензиновый
11	Модель, № двигателя	1MZ, 1349532
12	Показания спидометра на дату осмотра	309 770 миль (498 420 км)
13	Пробег общий за весь срок службы	169 575 км
14	Дата постановки на баланс	15.01.2018
15	Инвентарный номер	ИЭС0003623740
16	Остаточная стоимость, руб. без НДС	35 890,05
17	Место нахождения	Территория ТЦ : г. Иркутск, Мухомовой 2Г

Состояние авторезины (указывается вся авторезина, установленная на ТС, в т.ч. и запасная)

1. TIGAR SUMMER, 215/65R16, летняя, 2012 г/в - 4 шт.	износ 90%
2. Gislaved-515, 215/65R16, шипованная, 2013 г/в - 1 шт. (запаска).	износ 60%
3.	
4.	

Техническое состояние (неисправности указываются подробно):

№	Наименование узла, агрегата	Техническое состояние (% износа), в т.ч. капитальный ремонт.
1	Корпус, кабина, платформа	-----
2	Двигатель	Износ ~90%, требуется капитальный ремонт, течь масла.
3	АКПП	Износ ~75%, требуется капитальный ремонт.
4	Гидромеханическая передача	-----
5	Раздаточная коробка	-----
6	Рама	-----
7	Кузов	Износ ~90% (сквозные очаги коррозии кузова), КР не проводился.
8	Ходовая часть	Износ ~100%, требуется капитальный ремонт, полная замена элементов подвески.
9	Мост передний, привод	Износ ~80%, требуется замена приводов.
10	Мост задний, привод	Износ ~80%, требуется замена приводов.
11	Мост средний	-----
12	Рессоры	-----
13	Рулевое управление	Износ ~100%, требуется замена рулевой рейки.
14	Крановая установка	-----
15	Гидросистема	-----
16	Бортовые редукторы	-----
17	Электрооборудование, АКБ	Удовлетворительно, АКБ требует замены, требуется ремонт штатной автомагнитолы.
18	Автошины	Износ 70%

19	Навесное оборудование	-----
20	Остекление	
21	Катки, гусеницы	-----
22	и т.д.	Износ и потребности сезонной обивки. Необходима замена кожаной.

Заключение о техническом состоянии ТС: (исправно/неисправно): **на ходу, не исправно**
(требуется капитальный ремонт: кузова, ДВС, узлов и агрегатов).

Дополнительное оборудование, которое установлено на автомобиле

- _____
- _____
- _____

Наличие ТМЦ

- | | | | |
|---------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 1. Остаток топлива в баке | 0 | 4. Аптечка | нет |
| 2. Автомагнитола | нет | 5. Огнетушитель | нет |
| 3. Чехлы сидений | нет | 6. Знак аварийной остановки | нет |

Соответствие номеров агрегатов данным, указанным в ПТС: соответствует.

Удостоверяю: механик гаража ТЦ _____ / _____

Сопровождающие документы: ПТС (СТС – утрачено).

Заключение комиссии (указать одно):

1. Данное транспортное средство подлежит оценке и реализации.

Приложение: фотографии _ шт.