

АКТ
технического состояния транспортного средства

Автоколонна № 12, участок БГЭС

« 02 » февраля 2024 г.

Комиссия, в составе:

Председатель: зам. директора по производству - главный инженер А.В. Макаров

Члены комиссии: Начальник ПТО И.Н. Черкашин И.Н.

Начальник ООП И.И. Алямова И.И.

Начальник автоколонны № 12 Болячев А.И.

Механик д/с № 12 уч. БГЭС М.А. Попилов

Провела осмотр транспортного средства:

1	Паспорт транспортного средства	16MM 264720 ОАО КАМАЗ 03.03.2007
2	VIN	ХТС65200071131694
3	Марка, модель ТС	КАМАЗ-6520
4	Год выпуска	2007
5	№ кузова	Кабина 2010849
6	№ шасси (рамы)	ХТС65200071131694
7	Цвет	Оранжевый
8	Государственный регистрационный знак	В 958 РЕ 38
9	Рабочий объем двигателя, куб.см.	11760
10	Тип двигателя	Дизельный
11	Модель, № двигателя	740.51-320, 72391998
12	Показания спидометра на дату осмотра	418063
13	Пробег общий за весь срок службы, км	418063
14	Дата постановки на баланс	30.06.2010
15	Инвентарный номер	ИЗТ023245
16	Остаточная стоимость, руб.	142996,62
17	Дата последнего путевого листа	24.07.2023 г.
18	Наименование и дата и последнего проведенного ТО или ремонта	Ремонт заднего и среднего моста 18.09.2023г.

Состояние авторезины:

1. Нижнекамская КАМА 310 320R508 320/100/R20, 09.11.18 г., пробег 24 105 км., 15 мм. Выбоины, зализаны	7. Нижнекамская КАМА 310 320R508 320/100/R20, 09.11.18 г., пробег 24 105 км., 15 мм. Выбоины, зализаны
2. Нижнекамская КАМА 310 320R508 320/100/R20, 09.11.18 г., пробег 24 105 км., 15 мм. Выбоины, зализаны	8. Нижнекамская КАМА 310 320R508 320/100/R20, 09.11.18 г., пробег 24 105 км., 15 мм. Выбоины, зализаны
3. Нижнекамская КАМА 310 320R508 320/100/R20, 09.11.18 г., пробег 24 105 км., 15 мм. Выбоины, зализаны	9. Нижнекамская КАМА 310 320R508 320/100/R20, 09.11.18 г., пробег 24 105 км., 15 мм. Выбоины, зализаны
4. Нижнекамская КАМА 310 320R508 320/100/R20, 09.11.18 г., пробег 24 105 км., 15мм. Выбоины, зализаны	10. Нижнекамская КАМА 310 320R508 320/100/R20, 09.11.18 г., пробег 24 105 км., 15 мм. Выбоины, зализаны
5. Нижнекамская КАМА 310 320R508 320/100/R20, 09.11.18 г., пробег 24 105 км., 15 мм. Выбоины, зализаны	11. Нижнекамская КАМА 310 320R508 320/100/R20, 09.11.18 г., пробег 25 000 км., 15 мм. Выбоины, зализаны
6. Нижнекамская КАМА 310 320R508 320/100/R20, 09.11.18 г., пробег 24 105 км., 15 мм. Выбоины, зализаны	

Заключение о техническом состоянии ТС:

№	Наименование узла, агрегата	Описание технического состояния
1	Корпус, кабина, платформа	Удовлетворительное, вмятины, ржавчина, износ ЛКМ
2	Двигатель	неудовлетворительное, плохие тягово-скоростные свойства, нет преемственности, течь масла
3	КПП	неудовлетворительное, обильная течь масла
4	Гидромеханическая передача	Отсутствует
5	Раздаточная коробка	Отсутствует
6	Рама	Неудовлетворительное, трещины, отсутствуют заклепки
7	Кузов	удовлетворительное, сколы, царапины, вмятины, износ ЛКМ.
8	Ходовая часть	удовлетворительное
9	Мост передний	удовлетворительное, незначительный люфт в шкворневом соединении
10	Мост задний	удовлетворительное, люфт главной пары
11	Мост средний	Неудовлетворительное, люфт главной пары, течь масла через сальник хвостовика
12	Рессоры, подвеска	Неудовлетворительное, просели листы рессор
13	Рулевое управление	неудовлетворительное, люфт в рулевом механизме, течь масла из ГУРа
14	Крановая установка	отсутствует
15	Гидросистема	Неудовлетворительное, обильная течь масла из гидроцилиндра подъема кузова
16	Бортовые редукторы	отсутствует
17	Электрооборудование, АКБ	Неудовлетворительное, имеются многочисленные скрутки изолянтной, сколы и трещины на задних фонарях и передних повторителях поворотов, разрушение электропроводки, АКБ 6СТ-190 2 шт. 09.01.2023 разряжены
18	Навесное оборудование	Отсутствует
19	Тормозная система	Неудовлетворительное, требуется замена тормозных колодок, трещины на тормозных шлангах

Дополнительное оборудование, которое установлено на автомобиль: ГЛОНАСС, видеорегистратор, ДУТ, платон, тахограф - демонтированы на склад

Наличие ТМЦ

- | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 1. Остаток топлива в бачке | <u>Нет</u> | 4. Аптечка | <u>Нет</u> |
| 2. Автоматгнитола | <u>Нет</u> | 5. Огнетушитель | <u>Нет</u> |
| 3. Чехлы сидений | <u>Нет</u> | 6. Знак аварийной остановки | <u>Нет</u> |

Соответствие номеров агрегатов данным, указанным в ТС: номера агрегатов совпадают с данными

ПТС

Сопровождающие документы: Свидетельство о регистрации ТС

Заключение комиссии: Транспортное средство подлежит оценке и реализации.

Приложение: Фотографии 14 шт.