



Общество с ограниченной
ответственностью
**«Красноярский
металлургический
завод»**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 660111, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ.
ПОГРАНИЧНИКОВ, 42,
ТЕЛЕФОН: (391) 256-48-58, 256-40-73, ФАКС: (391) 226-70-89,
E-MAIL: OFFICE@KRAMZ.BIZ

№ АХО

дата 24.07.2023г

Директору по закупкам
Сотниковой Н.А.

Уважаемая Наталья Андреевна!

Прошу перевести в непрофильные активы и реализовать основные средства, неостребованные в производственной деятельности. Акты технического состояния прилагаются.

Менеджер АХО

Никольская Н.Г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный
директор ООО «КраМЗ»

(подпись, И.О. Фамилия)

«24» 07 2023 г

**Акт
технического состояния основного средства**

№ 1 от « 24 » июля 2023 г.

1. Наименование

Машина бумагорезная

2. Тип, модель, класс

3. Инвентарный №

000000016198

4. Год выпуска

5. Технические характеристики (габариты, мощность, производительность и т.д.):

6. ЗИП

отсутствует

7. Физический износ, %

95

8. Моральный износ*

95

9. Стоимость (данные бухучета), руб.

Первоначальная / восстановительная 100,00

Остаточная 0,00

10. Дата ввода в эксплуатацию

11. Нормативный срок службы, лет (мес.)

Не ограничен

12. Фактический срок службы, лет (мес.)

13. Дата вывода из эксплуатации

14. Причина вывода из эксплуатации**

Не выведен

15. Место нахождения (№ склада)

УПЛ

16. Техническая документация

Нет

17. Прочая документация

Нет

18. Обременение и ограничение прав

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Нет

19. Техническое состояние

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии оборудования, наличии не устраненных дефектов при осмотре):

Неудовлетворительное техническое состояние, длительное время хранится на участке на улице, подвергаясь атмосферным осадкам, следовательно, имеет следы глубокой коррозии, части оборудования, выполненные из дерева, прогнили. Требуется затрат на восстановительный ремонт.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный
директор ООО «КраМЗ»

(подпись, И.О. Фамилия)

«24» 07 20 23 г

**Акт
технического состояния основного средства**

№ 2 от « 24 » июля 2023 г.

1. Наименование

Машина УПБ (машина универсальная перфорировально-биговальная)

2. Тип, модель, класс

3. Инвентарный №

000000016201

4. Год выпуска

5. Технические характеристики (габариты, мощность, производительность и т.д.):

Оборудование брошюровочно-переплетное специальное

6. ЗИП

отсутствует

7. Физический износ, %

95

8. Моральный износ*

95

9. Стоимость (данные бухучета), руб.

Первоначальная / восстановительная 100,00

Остаточная 0,00

10. Дата ввода в эксплуатацию

11. Нормативный срок службы, лет (мес.)

Не ограничен

12. Фактический срок службы, лет (мес.)

13. Дата вывода из эксплуатации

14. Причина вывода из эксплуатации**

Не выведен

15. Место нахождения (№ склада)

УПЛ

16. Техническая документация

Нет

17. Прочая документация

Нет

18. Обременение и ограничение прав

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Нет

19. Техническое состояние

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии оборудования, наличии не устраненных дефектов при осмотре):

Неудовлетворительное техническое состояние, длительное время хранится на участке на улице, подвергаясь атмосферным осадкам, следовательно, имеет следы глубокой коррозии, части оборудования, выполненные из дерева, прогнили. Требуется затрат на восстановительный ремонт. Морально, физически устарела.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный
директор ООО «КраМЗ»

(подпись, И.О. Фамилия)

«24» 07 2023 г

**Акт
технического состояния основного средства**

№ 3 от « 24 » июля 2023 г.

1. Наименование

Пресс ПЗ-114

2. Тип, модель, класс

3. Инвентарный №

000000016204

4. Год выпуска

5. Технические характеристики (габариты, мощность, производительность и т.д.):

Прессы переплетно-обжимные

6. ЗИП

отсутствует

7. Физический износ, %

95

8. Моральный износ*

95

9. Стоимость (данные бухучета), руб.

Первоначальная / восстановительная 100,00

Остаточная 0,00

10. Дата ввода в эксплуатацию

11. Нормативный срок службы, лет (мес.)

Не ограничен

12. Фактический срок службы, лет (мес.)

13. Дата вывода из эксплуатации

14. Причина вывода из эксплуатации**

Не выведен

15. Место нахождения (№ склада)

УПЛ

16. Техническая документация

Нет

17. Прочая документация

Нет

18. Обременение и ограничение прав

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Нет

19. Техническое состояние

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии оборудования, наличии не устраненных дефектов при осмотре):

Неудовлетворительное техническое состояние, длительное время хранится на участке на улице, подвергаясь атмосферным осадкам, следовательно, имеет следы глубокой коррозии, части оборудования, выполненные из дерева, прогнили. Требуется затрат на восстановительный ремонт. Морально, физически устарел.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный
директор ООО «КраМЗ»

(подпись, И.О. Фамилия)

«24» 07 2023 г

**Акт
технического состояния основного средства**

№ 4 от « 24 » июля 2023 г.

1. Наименование

Станок картонорезный

2. Тип, модель, класс

3. Инвентарный №

000000016207

4. Год выпуска

5. Технические характеристики (габариты, мощность, производительность и т.д.):

Машины бумагорезательные одноножевые

6. ЗИП

отсутствует

7. Физический износ, %

95

8. Моральный износ*

95

9. Стоимость (данные бухучета), руб.

Первоначальная / восстановительная 100,00

Остаточная 0,00

10. Дата ввода в эксплуатацию

11. Нормативный срок службы, лет (мес.)

Не ограничен

12. Фактический срок службы, лет (мес.)

13. Дата вывода из эксплуатации

14. Причина вывода из эксплуатации**

Не выведен

15. Место нахождения (№ склада)

УПЛ

16. Техническая документация

Нет

17. Прочая документация

Нет

18. Обременение и ограничение прав

(аренда, передача в безвозмездное пользование, залог, доверительное управление, не имеется)

Нет

19. Техническое состояние

(общее заключение о комплектности, техническом состоянии оборудования, наличии не устраненных дефектов при осмотре):

Неудовлетворительное техническое состояние, длительное время хранится на участке на улице, подвергаясь атмосферным осадкам, следовательно, имеет следы глубокой коррозии, части оборудования, выполненные из дерева, прогнили. Требуется затрат на восстановительный ремонт. Морально, физически устарел.