

АКТ
технического состояния транспортного средства

«25» апреля 2024 г.

г. Москва

ООО "АТ Транс" произвел осмотр автомобиля Toyota Camry, гос. Номер Н904ОА197
Год выпуска: 2007
VIN номер : JTNBK40KX03028958
№ кузова: JTNBK40KX03028958
Цвет кузова: Черный
Мощность двигателя: 277 л.с.

Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2007
2. Срок эксплуатации	17 лет
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега)	402 000

Характеристика узлов и агрегатов транспортного средства

п/п	Наименование агрегата	Техническое состояние	Заключение о дальнейшем использовании
1.	Двигатель	Повышенный расход масла, посторонний шум.	Требуется ремонт двигателя или его замена.
2.	АКПП	Рывки при эксплуатации, имеются масляные подтеки на сальниках.	Требуется капитальный ремонт, с заменой сальников.
3.	Задняя подвеска	Кузовные элементы крепления подвески имеют следы сквозной коррозии.	Требуется ремонт. Сварные работы.
4.	Передняя подвеска	Кузовные элементы крепления подвески имеют следы сквозной коррозии.	Требуется ремонт. Сварные работы.
5.	Рулевое управление	Гидравлические трубки ГУР имеют следы коррозии. Резиновые части ГУР имеют трещины.	Требуется замена.

6.	Кузов	Многочисленная сквозная коррозия: стаяная крепление стоек, багажника, на передних крыльях, порогах, скрытых полостях днища автомобиля. Коррозия панели с VIN номером. Коррозия дверей по всему периметру.	Требуется кузовные, сварочные и окрасочные работы.
7.	Тормозная система	Тормозные трубки имеют коррозию	Требуется замена всех тормозных трубок.
8.	Салон автомобиля	Сиденья обтерлись, трещины, внутренняя отделка потрескалась.	Требуется ремонт и замена изношенных элементов.

Состояние транспортного средства

Автомобиль требует капитального ремонта двигателя, салона, кузова отдельных агрегатов, ходовой части.

Выводы (обоснование вывода транспортного средства из эксплуатации):

Дальнейшая эксплуатация ТС, без проведения дорогостоящих работ по полному капитальному ремонту, не возможна и не безопасна.

