

АКТ
технического состояния транспортного средства
«24» 02 2025 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: О.Е. Голубев
Члены комиссии: Э.А. Шапаренко
М.В. Эрдынеев

проведён осмотр транспортного средства:

1	Паспорт транспортного средства (серия, номер, кем и когда выдан)	73 MC 165856 ОАО «УАЗ», РФ, 09.06.2009 года.
2	Идентификационный номер (VIN)	ХТТ22069590473835
3	Марка, модель ТС	УАЗ-220695-04
4	Год выпуска	2009
5	№ кузова	22060090201621
6	№ шасси (рамы)	37410090495127
7	Цвет	БЕЛАЯ НОЧЬ
8	Гос.номер	с769ТТ/38
9	Рабочий объем двигателя, куб.см.	2 693
10	Тип двигателя	Бензиновый
11	Модель, № двигателя	409100*93004830
12	Показания одометра на дату осмотра	244 713 км
13	Пробег общий за весь срок службы	244 713 км
14	Дата постановки на баланс	31.12.2009
15	Инвентарный номер	ИЭС000322330
16	Остаточная стоимость, руб. без НДС	0
17	Место нахождения	Территория ТЦ: г. Иркутск, ул. Мухиной 2г.

Состояние авторезины (указывается вся авторезина, установленная на ТС, в т.ч. и запасная)

1.«КАМА-219», 225/75 R16, 2018 г/в, летняя - 4 шт.	Неравномерный износ шин ~ 60%, установлены камеры в 2х колесах.
2.	
3.	
4.	

Техническое состояние (неисправности указываются подробно):

№	Наименование узла, агрегата*	Техническое состояние (% износа), в т.ч. капитальный ремонт (КР).
1	Корпус, кабина, платформа	
2	Двигатель	Износ 70% (эксплуатировался в п.Нукуты), течь масла и антифриза, повышенный расход масла, шум гидро-компенсаторов, повышенная дымность выхлопа, требуется КР - ЦПГ и ГРМ.
3	МКПП	Износ ~50%, износ синхронизаторов, подшипников, валов, течь салыников, (самопроизвольно выключается 5я передача, гул подшипников первичного вала). Износ крестовин карданов. Выжимной подшипник сцепления требует замены. Требуется КР.
4	Гидромеханическая передача	-----
5	Раздаточная коробка	-----
6	Рама	Износ ~50%, трещины и очаги коррозии рамы. Требуется КР (сварка, абразивная чистка, покраска).
7	Кузов	Износ ~80%, очаги коррозии кузова, сколы и выцветание ЛКП), жесткость кузова нарушена, при движении по неровностям – открывается дверь багажника. Требуется КР (очистка, покраска, антикоррозийная обработка, усиление конструкции кузова).
8	Ходовая часть	Износ ~50%, амортизаторы имеют потёки масла, разбиты проушины крепления амортизаторов. Требуется КР.
9	Мост передний	Износ ~50%, повышенный шум, изнон крестовин приводов, течь масла. Требуется КР.

10	Мост задний	Износ ~50%, повышенный шум, течь масла. Требуется КР.
11	Мост средний	-----
12	Рессоры	Износ ~50%, очаги коррозии, признаки усталостной деформации (просели), требуется замена втулок.
13	Рулевое управление	Износ ~60%, большой люфт рулевого колеса, требуется замена наконечников, тяг, шкворней – требуется КР.
14	Тормозная система	Коррозия трубок приводов, необходима замена суппортов, рабочих цилиндров. Требуется КР.
15	Гидросистема	-----
16	Бортовые редукторы	-----
17	Электрооборудование, АКБ	Требуется ремонт электропроводки, замена реле, восстановление кнопки запуска отопителя салона, АКБ требует замены.
18	Автошины	Неравномерный износ шин ~ 60%, отсутствие шипов ~ 50%, установлены камеры в 2х колесах.
19	Навесное оборудование	-----
20	Остекление	Мелкие сколы и трещины лобового стекла.
21	Катки, гусеницы	-----
22	Иное	Износ шарниров и замков дверей, кресла - необходима химчистка и ремонт, сломаны ручки открывания дверь по левой стороне, необходима замена обивки крышки ДВС, а также её внутренней шумоизоляции, замена напольного покрытия, замена мотора отопителя салона.

Заключение о техническом состоянии ТС: (исправно/неисправно): **на ходу, неисправно (требуется ремонт: кузова, ДВС, узлов и агрегатов).**

Дополнительное оборудование, которое установлено на автомобиле

- _____
- _____
- _____

Наличие ТМЦ

- | | | | |
|---------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| 1. Остаток топлива в баке | 0 | 4. Аптечка | нет |
| 2. Автомагнитола | нет | 5. Огнетушитель | нет |
| 3. Чехлы сидений | нет | 6. Знак аварийной остановки | нет |

Соответствие номеров агрегатов указанных в ПТС – удостоверяю.

Механик гаража ТЦ Эрдынеев М.В. _____

Сопровождающие документы: ПТС, СоР Т/С, калькуляция ремонта.

Заключение комиссии (указать одно):

1. Данное транспортное средство подлежит оценке с последующей реализацией.